


Габаритные и установочные размеры



Исполнение	Рис	Коэффициент трансформации	Размеры, мм								Масса, не более, кг
			Н	d	П	Е	В	С	К	Л	
ТДЗЛК-0,66;(-П)	1,3	25/1	155	70	138	100	75	104	64	154	3,2
ТДЗЛК-0,66-1;(-П)		25/1	212	102	154	130	78	149	70	206	5,8
ТДЗЛК-0,66-2;(-П)		30/1	232	125	194	130	88	207	76	230	8,5
ТДЗЛК-0,66-3;(-П)		60/1	320	206	258	180	90	292	76	316	9,8
ТДЗРЛ-0,66;(-П)	2,3	30/1	176	70	137	100	95	150	85	210	5,4
ТДЗРЛ-0,66-1;(-П)		30/1	252	125	167	130	95	217	78	295	8,4
ТДЗРЛ-0,66-3;(-П)		60/1	316	205	256	180	75	288	58	371	10